

לתע"ש לא היה ריכוז מדויק כנדרש ובהעדרו נתנה למשרד, בלי משים, הנחה משמעותית, שלא היתה פועל יוצא מהחלטת ההנהלה ולא תאמה את הוראות ההרכשה. על התע"ש לבנות שיטת רישום מדויקת של שווי מלאי מוצרים בתהליך בשיטת זמן וחומרים, כדי שההתחשבות שלה עם משרד הביטחון תהיה שיטתית ומדויקת.

ממצאי מעקב

אחסנת חומר נפץ

דו"ח שנתי 30, עמ' 822

סדרי בטיחות בעבודה

דו"ח שנתי 31, עמ' 799

התע"ש פרסמה לשימוש מפעליה מדריך לסיווג חמרי נפץ לפי קבוצות סיכון. במדריך לא צוין כיצד יש למדוד את המרחק בין המצבורים — בין מרכזי המצבורים או בין שוליהם. מרחקים שונים משפיעים על כמויות המותרות באחסון.

בינואר 1983 פרסמה התע"ש מדריך חדש בו הובהרו נקודות אלה.

במפעלים מתנהל רישום ידני או ממוחשב על תנועת המלאי בכל מצבור או מחסן של מוצרים. עקב מספר רב של תנועות מלאי נבצר מהתע"ש לפקח, שכמות חומרי הנפץ במקומות האחסון לא תעלה על הכמות המותרת לפי הוראות הבטיחות.

התע"ש הרחיבה את הדיווח על תכולת המצבורים והמחסנים באמצעות המחשב. לפי הסברי התע"ש תיפתר בכך בעיית הפיקוח על כמויות חומרי הנפץ במקומות האחסון. תהליך ההסבה למחשב עדיין לא הושלם בכל המפעלים.

בכמה מפעלים הוגבלה הכמות המירבית של חומרים, שמותר להחזיק במחלקות השונות. ההגבלה נועדה למנוע התלקחות או שרשרת התפוצצויות בשעת תקלה. בארבעה מפעלים נמצאה כמות חומר גדולה מזו שהותרה.

עדיין נמצאו מספר חריגים. להריגים אלו ניתנו אישורים על ידי הנהלת משרד הביטחון או הנהלת התע"ש, כנדרש.

מפעלי התע"ש מינו מתוכם ועדות בטיחות. ברוב המפעלים היו הפרוטוקולים של ועדות הבטיחות בלתי ממוספרים ולא נרשמה תפוצתם. בפרוטוקולים אין גם התייחסות לקיומן או העדרן של הוראות בטיחות מתאימות לאותה יחידה או לתהליך שאירעה בו תאונה.

הליקיים תוקנו.

במפעלים, שבהם נערכה הביקורת, היו עובדים מספר, ביניהם גם מנהלי מחלקות ומהנדסים, שלא הקפידו להשתמש באבזרי בטיחות כנדרש בהוראות.

מבדיקה חוזרת של משמעת בטיחות מסתמן שיפור, אף כי עדיין מצויים עובדים, שאינם משתמשים באבזורים כנדרש.

בכל המפעלים שנבדקו נמצא ציוד כיבוי אש, אולם הגישה לפרטי ציוד מסוימים היתה חסומה או קשה.

הליקיי תוקנו ברובו. במספר מקומות עדיין אין גישה נוחה לציוד כיבוי אש.

על פי הוראות הבטיחות חייבים עובדים המטפלים בט.ג.ט. להיבדק בדיקה רפואית אחת לחצי שנה.

לא בכל המפעלים המטפלים בט.ג.ט. נערכה בדיקה רפואית לעובדים אחת לחצי שנה כנדרש.

הוראות הבטיחות לענייני חשמל קבעו, כי בדיקות הארקה יבוצעו פעמיים בשנה. דבר זה לא בוצע.

ביקורת המעקב העלתה, כי בדיקות הארקה בוצעו אך אין אפשרות לוודא לנוכח שינויים ברישומי אינוגטר, כי כל מכונה ומכשיר אכן נבדקו פעמיים בשנה כנדרש.

בארבעה מפעלים נמצאה הזנחה באחזקת מערכת החשמל: נראו חוטי חשמל גלויים; במערכת פעילה היו קצוות חשופים של חוטים שנותקו.

בביקורת המעקב נתגלו עדיין ליקויים מסוימים, שחלקם תוקנו במהלך הביקורת.



התע"ש השקיעה כספים רבים בשיפור רמת הבטיחות. היא הוציאה הוראות בטיחות חדשות וערכנה הוראות קודמות. ההקפדה על סדרי הבטיחות, שאותה ציינה גם הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בסיכומיה והצעותיה לדו"ח 31 כפי שאושר במליאת הכנסת, הביאה לירידה במספר התאונות ביחס לשעור העבודה המושקעת. התע"ש נדרשת לתקן את הליקויים שנמצאו בבדיקות המעקב ולהמשיך להקפיד, בכל עת, על מילוי הוראות הבטיחות.